

Aggiornare il Software dei decoder Optibox Alligator o Panthera



Questa procedura descrive il processo di aggiornamento del software dei decoder Optibox Alligator o Panthera.

- **Nota:** Questa procedura è richiesta solo se il software del tuo ricevitore è precedente alla versione "vvpl015.03". Successivamente a questa versione è possibile aggiornare il software direttamente tramite il file browser del decoder.

1. Formattare una penna USB in modalità FAT file system
2. Estrarre i 2 files nella penna USB
3. Ci sono , quindi, 2 files nella penna:
 - "loader.isd" – Boot Loader
 - "allinone.isd" – Main Software
4. Spegner il decoder
5. **Aggiornare il boot-loader:**
 - Se il tuo decoder ha una versione troppo vecchia del boot loader rispetto a quella che hai scaricato. Devi aggiornare prima il Boot- loader per assicurarti di avere l'ultima versione.
 - Inserisci l'USB nel decoder
 - Tieni premuto il tasto (▼)
 - Accendi il decoder
 - Quando appare la scritta "Downloading" lascia il pulsante.
 - Al termine dell' installazione apparirà la scritta "OK, Reboot"
 - Riaccendere il Decoder
6. **Aggiornare il software principale**
 - Inserisci l'USB nel decoder
 - Tieni premuto il tasto "exit"
 - Accendi il decoder
 - Quando appare la scritta "Downloading" lascia il pulsante.
 - Al termine dell' installazione apparirà la scritta "OK, Reboot"
 - Riaccendere il Decoder

Codici di errore

- **0041: Il file non è stato trovato**
Per favore i nomi dei file originali
- **0042: File multipli trovati**
Non lasciare copie multiple dei file nella penna usb.

Attenzione non spegnere il ricevitore durante l'aggiornamento. Potrebbe guastarsi!